

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1. В здании автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в полном объеме не соответствуют действующим нормам, а именно:

- кабельные линии пожарной сигнализации и системы оповещения, в полном объеме не отвечают требованиям пожаростойкости: не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени необходимого для выполнения функций подразделений пожарной охраны и полной эвакуации людей в безопасную зону; соединительные линии на объектах, выполненные телефонными кабелями не соответствуют требованиям п. 13.15.7 СП 5.13130-2009 и не имеют резервный запас жил кабелей и клемм соединительных коробочек не менее чем по 10 %; кабели и провода систем противопожарной защиты объектов, прокладываемые при групповой прокладке должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315);

- часть дымовых извещателей (первый этаж) выработали срок эксплуатации, заявленный заводом изготовителем – 10 лет (сигнализация смонтирована в 2004 году);

- в полном объеме не произведено автоматическое блокирование системы вентиляции;

- отсутствуют световые табло «Выход» из зальных помещений, а также в полном объеме световым табло «Выход» не оборудованы эвакуационные выходы (ст.ст. 6, 52, 54, 56, п.2, п.7 ст. 82, 84, 85, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п. 13.15.9 раздела 13.15, п. 13.3.6, п. 14.3, п.15.3, п. 17.3 Свода Правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 4.5, п. 4.7, п. 4.8 раздела 4 СП 6.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п. 7.1, п. 7.19 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п. 2.4, п. 12.4 СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»; п. 49 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) - МКДОУ «Бродовской детский сад», заведующий Ширяева Н.И.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- проверочный лист;
- предписания по устранению выявленных нарушений: № 11/1/1 от 28.02.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: заместитель начальника ОНД и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Старцева А.В.

«28» февраля 2020 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) Ширяева Нина Ивановна 28.02.2020
(фамилия, имя, отчество, в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 28 » 02 2020 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)