

Число № 12 от 19.03.2022г.

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Бродовской детский сад»  
623463 Свердловская область  
Каменский район, д. Брод, Ворошилова, 2  
Тел: 8(3439) 311-940  
От 19.03.2022 № 12

Главному государственному санитарному врачу в г. Каменске-Уральском, Каменском, Сухоложском и Богдановичском районах в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Фефилову Сергею Анатольевичу  
заведующего МКДОУ «Бродовской детский сад»  
Ширяевой Н.И.

Письмо от 25.03.2022г.

**«Об устранении замечаний по результатам плановой проверки 18.03.2022г»**

**Младшая группа**

1. При помощи краски по металлу устранен скол на моечном поддоне в туалетной комнате.  
( фото №1 прилагается)
2. Устранены трещины вокруг двери запасного выхода (фото № 2 прилагается)
3. Устранён скол на стене группового помещения (фото № 3 прилагается)
4. Устранены трещины между полом и отопительной трубой в приёмной младшей группы. (фото № 4 прилагается)
5. Кровати в спальном помещении оставлены по количеству детей и расстояние между кроватями, между радиаторами отопления и кроватями, между кроватями и стеной соблюдаются фото № 5 прилагается)
6. Жалюзи на окнах в спальном помещении до сон-часа детей и после сон-часа находятся в открытом виде.  
(фото № 6 прилагается)
7. Ёмкости для грязных и чистых квачей перенесены в закрывающийся шкаф (фото № 7 прилагается)
8. Шторы на окнах в туалетной комнате и в приёмной укорочены до уровня подоконника (фото № 8 прилагается)
9. Убрана повреждённая мягкая мебель в игровом уголке.  
(фото № 9 прилагается)
10. Устранён скол на решётке отопительного радиатора в туалетном помещении ( фото № 10 прилагается)
11. Произведена замена лампочки в туалетном помещении ( фото № 11 прилагается)
12. Произведен заказ алюминиевой посуды из нержавеющей стали (копии Договор и счёт и прилагаются)

**Средняя группа**

1. Кровати в спальном помещении оставлены по количеству детей и расстояние между кроватями, между кроватями и радиаторами отопления, между кроватями и стеной соблюдаются (фото № 12 прилагается)
2. Устранены трещины и сколы на стенах спального помещения (фото № 13 прилагается)

Территориальное отделение  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Свердловской области в  
городе Каменск-Уральский, Каменском районе,  
Сухоложском Богдановичском районах  
623418, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97  
телефон: 34-03-33

7 9. 0 3. 2022



3. Устранены трещины и сколы в простенке между окнами в игровом уголке (фото № 14 прилагается)
4. Жалюзи на окнах в спальном помещении до сон-часа и после сон-часа детей находятся в открытом виде (фото № 15 прилагается)
5. Ёмкости для грязных и чистых квачей перенесены в закрывающийся шкаф (фото № 16 прилагается)
6. шкаф .
7. Уборочный инвентарь (лентяйка, ведро, тряпка) для уборки туалетной комнаты перемещена в закрывающийся шкаф. (фото № 17 прилагается)
8. Шторы на окнах в туалетной и групповой комнатах укорочены до уровня подоконника (фото № 16 прилагается)
9. Устранён дефект на стене (скол) при входе в буфетную комнату. (фото № 17 прилагается)

### **Старшая группа**

1. В столовой старшей группы заменены лампы, все горят одним цветом (фото № 18 прилагается)
2. В приемном помещении покрашена полка для обуви (фото № 19 прилагается)
- 3 Шторы на окнах в групповом, приёмной и спальном помещениях укорочены до уровня подоконника (фото № 20 прилагается)
4. Кровати в спальном помещении оставлены по количеству детей и расстояние между кроватями, между кроватями и радиаторами отопления, между кроватями и стеной соблюдаются (фото № 21 прилагается)
5. Устранена утечка воды детского унитаза для мальчиков (фото № 22 прилагается) имеется видео.
6. Заменены детские стулья в групповом помещении с признаками повреждений и заусениц (фото № 23 прилагается)
7. Устранён скол на решётках радиаторов отопления (фото № 24 прилагается)
8. Произведена замена сгоревшей лампочки (1 шт) в спальном помещении (фото № 25 прилагается)
9. Чистые и грязные квачи перемещены в закрывающийся шкаф туалетной комнаты (фото № 26 прилагается)
10. При разведении дезсредств ежедневно наклеивается ярлычок с указанием даты разведения (фото № 27 прилагается)
11. Произведен заказ алюминиевой посуды из нержавеющей стали (копии Договор и счёт и прилагаются)
12. Шторы на окнах в столовой укорочены до уровня подоконника (фото № 28 прилагается)

### **Пищеблок**

1. Произведена замена разделочной доски для сырых овощей и промаркирована (фото № 29 прилагается)



2. Приобретены педальные ведра для сбора мусора в каждом цехе(фото № 30 прилагается)
3. Устранена неисправность крана в горячем цехе( фото № 32 прилагается), имеется видео.
- 5 Произведен заказ алюминевой посуды из нержавеющей стали (копии Договор и счёт и прилагаются)
6. В сыром цехе хранение хлоромина производится в упаковках производителя.(Фото прилагается)

#### **Изолятор**

1. Устранён дефект двери после вырезанного дверного замка. (фото № 33 прилагается)
2. Устранена утечка воды унитаза (фото № 34 прилагается) имеется видео.
3. Произведена замена сгоревшей лампочки в туалетной комнате (фото № 35 прилагается)

#### **Актново-спортивный зал**

1. Устранены дефекты осыпания на потолке (фото № 36 прилагается)
2. Произведена установка напольных порожков на место стыка полового покрытия. (фото № 37 прилагается)

#### **Коридор фойе**

1. Устранён дефект в стене на против музыкального зала (фото № 38 прилагается)
2. Устранён дефект в стене около туалета для сотрудников пищеблока(фото № 39 прилагается)
3. Произведена замена лампочки в туалетной комнате для сотрудников (фото № 40 прилагается)